



Rapport de première information

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

Evènement:	Collision d'un train marchandises avec une pelle rail-route en gare de Vevey
Type d'incident:	Collision train avec un obstacle
Lieu, date, heure:	Vevey (VD), 14 novembre 2017, 4h20
N° reg.:	2017111401
Moyen transport:	Train
Entreprise impliquée:	
Infrastructure:	CFF SA, Infrastructure, Berne
Entreprise transport:	CFF Cargo SA, Olten
Autre:	JPF Construction, SA, Bulle Entreprise de terrassement, Etienne Rouge, SA, Villeneuve
Personne impliquéé:	Mécanicien, 1963, CFF Cargo SA Chef sécurité, 1971, Securail Chef circulation, 1973, CFF SA, Infrastructure Machiniste, 1989, Entr. Etienne Rouge
Véhicules impliqués:	Locomotive Re 420 247-9, 5 wagons Pelle rail-route
Dégâts:	
Humain:	Aucun
Véhicules:	Dégâts importants sur la face frontale de la locomotive
Infrastructure:	Légers dégâts au quai
Tiers:	Dégâts importants à la pelle rail-route
Brève description:	Le train CFF Cargo 50772 en provenance de Lausanne est entré en collision avec une pelle rail-route qui effectuait des travaux sur la voie interdite n°2 en gare de Vevey. Personne n'a été blessé.

Berne, 15 novembre 2017